



Relatório Descritivo de Atividades

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Área:	<input type="checkbox"/> SST	<input type="checkbox"/> MA	<input checked="" type="checkbox"/> QUALIDADE	<input type="checkbox"/> CONSERVAÇÃO	
Trecho:	<input checked="" type="checkbox"/> Norte	<input type="checkbox"/> Centro	<input type="checkbox"/> Sul	<input type="checkbox"/> Vários trechos	<input type="checkbox"/> Instalações de Fornecedor
Atividade:	<input checked="" type="checkbox"/> Própria	<input type="checkbox"/> Terceirizada/Subcontratada			
Data:	22/04/2025				


Condições Meteorológicas

Bom		Nublado		Chuva		Impraticável	
Manhã	X	Manhã		Manhã		Manhã	
Tarde	X	Tarde		Tarde		Tarde	
Noite	X	Noite		Noite		Noite	

Item	Empresa	Km Inicial	Km Final	Sentido	Extensão	Atividade	Descrição da Atividade
1	CNRO	752,900	752,900	Norte/Sul	-	Vistoria	Foi realizada a verificação dos pontos corrigidos da passarela de pedestres de Sorriso. Foram realizados os reparos do da pintura da estrutura, repintura dos corrimãos, pintura do piso tátil, troca da conexão "T" da drenagem, remoção do poste da baía de ônibus, e pintura da barreira rígida.
3							
4							
5							
6							
7							

Abner Vieira da Cruz
Coordenador de Obras e Conservação

Área: <input type="checkbox"/> SST <input type="checkbox"/> MA <input checked="" type="checkbox"/> QUALIDADE <input type="checkbox"/> CONSERVAÇÃO	Data: 22/04/2025
Trecho: <input checked="" type="checkbox"/> Norte <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> Sul <input type="checkbox"/> Vários trechos <input type="checkbox"/> Instalações de Fornecedor	
Atividade: <input checked="" type="checkbox"/> Própria <input type="checkbox"/> Terceirizada/Subcontratada	



Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Iluminação da passarela



Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Iluminação da passarela



Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Pintura das Barreiras Rígidas.



Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Pintura das Barreiras Rígidas.



Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Retoque na Pintura da Estrutura da Passarela.



Norte	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Retoque na Pintura da Estrutura dos Abrigos.

Área: <input type="checkbox"/> SST <input type="checkbox"/> MA <input checked="" type="checkbox"/> QUALIDADE <input type="checkbox"/> CONSERVAÇÃO	Data: 22/04/2025
Trecho: <input checked="" type="checkbox"/> Norte <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> Sul <input type="checkbox"/> Vários trechos <input type="checkbox"/> Instalações de Fornecedor	
Atividade: <input checked="" type="checkbox"/> Própria <input type="checkbox"/> Tercerizada/Subcontratada	



09/04/2025 14:29
Passarela do km-752+900



09/04/2025 14:28
Passarela do km-752+900

Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Remoção do poste da baia de ônibus.



9 de abril de 2025, 16:06:26
204° SW
Altitude: 376.2 m
Rapidez: 3.4 km/h
BR CONSTRUÇÕES



17/04/2025 08:19
Passarela do km-752+900

Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Substituição do "T" da drenagem.



17/04/2025 08:21
Passarela do km-752+900



17/04/2025 08:19
Passarela do km-752+900

Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Pintura do piso tátil.

Área:	<input type="checkbox"/> SST <input type="checkbox"/> MA <input checked="" type="checkbox"/> QUALIDADE <input type="checkbox"/> CONSERVAÇÃO	Data:	29/04/2025
Trecho:	<input checked="" type="checkbox"/> Norte <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> Sul <input type="checkbox"/> Vários trechos <input type="checkbox"/> Instalações de Fornecedor		
Atividade	<input checked="" type="checkbox"/> Própria <input type="checkbox"/> Terceirizada/Subcontratada		



Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Tela de proteção



Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Iluminação da passarela



Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Elementos pré-fabricados.



Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Gabarito maior que 5,5m



Localização	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Implantação de Barreira rígida e tela antiofuscante.



Norte	Descrição
BR 163/MT KM 752+900 - Sorriso	Acessibilidade